



**Autorità di Sistema Portuale
Del Mar Ionio**
Porto di Taranto

DIREZIONE TECNICA - SEZIONE INFRASTRUTTURE E MANUTENZIONI.

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
PROGRAMMATA DEGLI ESTINTORI
INSTALLATI
NEGLI EDIFICI E NELLE CABINE
ELETTRICHE DI
PERTINENZA DELL'AdSP.



Titolo:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Lingua:

Italiano

Tavola: CME

Revisione:

Nome file:

Scala:

Collaboratori:

Revisione:

Date:

Luglio 2017

Visto: Il Responsabile del Procedimento
Ing. Valerio CONTE

Progettista:
Geom. Daniele ETNA

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	MANUTENZIONE ORDINARIA (SpCat 1)							
	CONTROLLI (Cat 1)							
	SEDE AdSP (SbCat 1)							
1 / 2 055069	Controllo estintore, operazione con frequenza semestrale, atta a verificare il buon funzionamento dell'apparecchio, mediante esame visivo esterno dell'estintore e verifica della pressione interna e le bomboline di propellente (per estintori a pressione ausiliaria), vengono verificati tramite misura del peso Estintori a polvere da Kg.6 Estintori a CO2 da Kg.5	20,00 3,00			6,000 6,000	120,00 18,00		
	SOMMANO cad					138,00	8,00	1'104,00
	MOLO POLISETTORIALE (SbCat 2)							
2 / 1 055069	Controllo estintore, operazione con frequenza semestrale, atta a verificare il buon funzionamento dell'apparecchio, mediante esame visivo esterno dell'estintore e verifica della pressione interna e le bomboline di propellente (per estintori a pressione ausiliaria), vengono verificati tramite misura del peso Estintori a polvere da Kg.6 Estintori a polvere da Kg.9 Estintori a CO2 da Kg.2 Estintori a CO2 da Kg.5 Estintori carrellato a polvere da Kg.50 Estintori carrellato a schiuma da Lt.50	39,00 4,00 6,00 24,00 4,00 2,00			6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000	234,00 24,00 36,00 144,00 24,00 12,00		
	SOMMANO cad					474,00	8,00	3'792,00
	REVISIONI (Cat 2)							
	SEDE AdSP (SbCat 1)							
3 / 4 055071a	Revisione estintori, operazione atta a verificare l'efficienza e lo stato di conservazione dell'estintore e di tutti i suoi componenti, compresa la sostituzione dell'estinguente, l'ispezione interna del serbatoio, la frequenza dell'operazione dipende dal tipo di estinguente: polvere, 36 mesi: portatile Estintori a polvere da Kg.6	20,00			1,000	20,00		
	SOMMANO cad					20,00	8,00	160,00
4 / 7 055072a	Revisione estintori, operazione atta a verificare l'efficienza e lo stato di conservazione dell'estintore e di tutti i suoi componenti, compresa la sostituzione dell'estinguente, l'ispezione interna del serbatoio, la frequenza dell'operazione dipende dal tipo di estinguente: CO2, 60 mesi: portatile Estintori a CO2 da Kg.5	3,00			1,000	3,00		
	SOMMANO cad					3,00	17,20	51,60
	MOLO POLISETTORIALE (SbCat 2)							
5 / 3 055070b	Revisione estintori, operazione atta a verificare l'efficienza e lo stato di conservazione dell'estintore e di tutti i suoi componenti, compresa la sostituzione dell'estinguente, l'ispezione interna del serbatoio, la frequenza dell'operazione dipende dal tipo di estinguente: schiuma o idrico, 18 mesi: carrellato Estintore a schiuma da Lt.50	2,00			2,000	4,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		5'107,60

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		5'107,60
	SOMMANO cad					4,00	18,50	74,00
6 / 5 055071a	Revisione estintori, operazione atta a verificare l'efficienza e lo stato di conservazione dell'estintore e di tutti i suoi componenti, compresa la sostituzione dell'estinguente, l'ispezione interna del serbatoio, la frequenza dell'operazione dipende dal tipo di estinguente: polvere, 36 mesi: portatile Estintori a polvere da Kg.6 Estintori a polvere da Kg.9	39,00 4,00				1,000 1,000	39,00 4,00	
	SOMMANO cad					43,00	8,00	344,00
7 / 6 055071b	Revisione estintori, operazione atta a verificare l'efficienza e lo stato di conservazione dell'estintore e di tutti i suoi componenti, compresa la sostituzione dell'estinguente, l'ispezione interna del serbatoio, la frequenza dell'operazione dipende dal tipo di estinguente: polvere, 36 mesi: carrellato Estintore carrellato a polvere da Kg.50	4,00				1,000	4,00	
	SOMMANO cad					4,00	18,50	74,00
8 / 8 055072a	Revisione estintori, operazione atta a verificare l'efficienza e lo stato di conservazione dell'estintore e di tutti i suoi componenti, compresa la sostituzione dell'estinguente, l'ispezione interna del serbatoio, la frequenza dell'operazione dipende dal tipo di estinguente: CO2, 60 mesi: portatile Estintori a CO2 da Kg.2 Estintori a CO2 da Kg.5	6,00 24,00				1,000 1,000	6,00 24,00	
	SOMMANO cad					30,00	17,20	516,00
	COLLAUDI (Cat 3) SEDE AdSP (SbCat 1)							
9 / 9 055073a	Collaudo estintori, verifica della stabilità del serbatoio riferita alla pressione. La frequenza dell'operazione dipende dal tipo di estintore e dalla data di costruzione, gli estintori sono marcati CE, oppure ogni 6 anni se costruiti prima dell'obbligo della marcatura CE: collaudo UNI 9994 estintore portatile polvere/idrico Estintori a polvere da Kg.6	20,00				1,000	20,00	
	SOMMANO cad					20,00	6,00	120,00
10 / 10 055073c	Collaudo estintori, verifica della stabilità del serbatoio riferita alla pressione. La frequenza dell'operazione dipende dal tipo di estintore e dalla data di costruzione, gli estintori sono marcati CE, oppure ogni 6 anni se costruiti prima dell'obbligo della marcatura CE: collaudo ISPESL estintore CO2. Estintori a CO2 da Kg.5	3,00				1,000	3,00	
	SOMMANO cad					3,00	50,00	150,00
	MOLO POLISETTORIALE (SbCat 2)							
11 / 11 055073a	Collaudo estintori, verifica della stabilità del serbatoio riferita alla pressione. La frequenza dell'operazione dipende dal tipo di estintore e dalla data di costruzione, gli estintori sono marcati CE, oppure ogni 6 anni se costruiti prima dell'obbligo della marcatura CE: collaudo UNI 9994 estintore portatile polvere/idrico Estintori a polvere da Kg.6 Estintori a polvere da Kg.9	39,00 4,00				1,000 1,000	39,00 4,00	
	A R I P O R T A R E					43,00		6'385,60

